



附表一

(文化國小)車輛安全檢查表

檢查日期:109年3月11日

車輛基本資料	車輛資料	編號一		車主代表簽章： 	
	車號	KAB-0330			
	出廠年份	2019.10			
	廠牌	五十鈴			
	座位數(含駕駛及服務員)	27位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符			
	已行駛里程	公里			
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:	109/11/08		
	強制汽車責任保險	保險證號碼:	140008AE028612		
有效期限:		109/10/30			
其他附加保險	車輛第三責任險及乘客旅遊保險				
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚		檢查人員簽章： 	
	安全門通道	<input type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上			
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：年 月 日 2019.8 製			
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用			
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板			
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪			
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落			

行車狀況：

- 是、否：車輛是否依規定時間到達。(到達時間為) } 時00分)
- 是、否：按指定行車路線、沿途停靠地點行駛。
- 是、否：是否有違反本契約之情事。其違反情形為：

備註：

- 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
- 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
- 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定處。