

研商臺北市北投區文化國民小學通學環境改善事宜

會勘紀錄

時間：108年10月18日（星期五）10時50分

地點：臺北市北投區文化三路1號（文化國小正門）

主席：彭科長志文（廖崇耀代）

紀錄：廖崇耀

出席（列）席人員（如簽到表）

壹、各單位意見

文化國民小學反映該校正門（本市北投區文化三路1號）兩側禁止臨時停車紅線脫落；另於上學時間，該校正門前行穿線常有車輛迴轉，建議設置禁止迴轉標誌，以維學童通行安全。

貳、結論

請本市交通管制工程處配合補繪文化國民小學正門（本市北投區文化三路1號）兩側禁止臨時停車紅線，另研議該校正門前設置禁止迴轉標誌之可行性。

參、散會(11時)